

施設利用アンケート（江南区文化会館）の集計

建物概要


施設名称: 江南区文化会館
竣工年度: 平成24年度
構造規模: 鉄筋コンクリート造（一部 鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造）2階建て 5,002 m²
所在地: 新潟市江南区茅野山3丁目地内

アンケート調査概要


調査目的: 竣工から約1年経過した施設についてアンケートを実施し、今後の施設づくりの参考とする。
調査対象: 江南区文化会館利用者 及び 施設職員
調査方法: 施設(建物、設備)について、各対象別アンケート用紙への自由記載方式
調査期間: 平成25年8月～9月
回答数: 利用者36 施設職員16



ホール内部



1階平面図




2階平面図


アンケート結果

～利用者の方からの主なご意見～

1. 建物概要についての満足度




2. 設備などの満足度




～施設職員からの主な意見～

1. 建物概要についての満足度



2. 設備などの満足度



内部サインのわかりにくさ

壁面と同化

追加サイン



危険と感じる場所

壁面の角



安心できない場所

書架による死角

～公共建築2課からの一言～

施設利用者の方からは、概ね良好な満足度を得られましたが、職員からは細部に関して、内外のサインのわかりにくさや、コンクリート壁の角が危険と感じたり、図書館の書架による死角が安心できないとの意見をもらいました。

皆様から頂いた「改善意見や気になるところ」については詳細な状況を分析の上、今後の施設整備の参考としていきたいと思います。