

施設利用アンケート（西川総合体育館）の集計

建物概要


施設名称：西川総合体育館
竣工年度：平成24年度
構造規模：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 2階建 延べ面積 3,777m²
所在地：新潟市西蒲区善光寺369番地1

アンケート調査概要


調査目的：竣工から約1年経過した施設についてアンケートを実施し、今後の施設づくりの参考とする。
調査対象：西川総合体育館利用者 及び 施設職員
調査方法：施設（建物、設備）について、各対象別アンケート用紙への自由記載方式
調査期間：平成26年1月～2月
回答数：72



外観



1階平面図





2階平面図

アンケート結果

～利用者の方からの主なご意見～

1. 利用した施設はどこですか？




エントランスホール





多機能トイレ


3. アリーナの使い勝手は？



4. トレーニングルームの使い勝手は？




アリーナ




アリーナ


5. 多目的ホールの使い勝手は？



6. ランニングコースの使い勝手は？



多目的ホール



ランニングコース

～施設管理者の方からの主なご意見～

●アリーナ	1階に窓があり、利用者が開けると砂が入ってくるため床面が傷つきやすくなる。エントランス側は遮光するので、ガラス戸でない方が良い。朝日、夕日が入るためハイサイドの窓は遮光した方が良い。
●トレーニングルーム	見晴らしが良く気持ちよくトレーニングできる。有酸素運動系マシンの台数が少ない。
●多目的ホール	機能的で使いやすい。利用者は他人から見られたくない人が多いので、窓ガラスは無い方が良い。
●ランニングコース	非常に開放的かつ機能的で良い。コース脇にある縦型ブラインドは壊れやすく、自然光が漏れやすいのでカーテンの方が良い。
●事務室	事務所から受付、トレーニングルームへの行き来がしやすいため、利用者への対応が迅速にできる。
●トイレ	収納棚の使い勝手が悪い。
●多機能トイレ・更衣室	色使いが斬新で良い。
●シャワー室	機能的で良い。
●シャワー室	シャンプーなどを置く棚があると良い。
●シャワー室	高齢者に対応した手すりなどがあると良い。
●駐車場	収容人数に対し駐車台数が少ないため、もう少し駐車台数が多いと良い。大型バスが旋回できるスペースがあると良い。

～公共建築2課からの一言～

皆様から頂いた「改善意見や気になるところ」については詳細な状況を分析の上、今後の施設整備の参考としていきたいと思います。