

記載例

別記様式第2号（第2条関係）

屋外広告物安全点検報告書

令和3年4月1日

（宛先）新潟市長

報告者 住所（法人にあっては所在地）
（設置者等）新潟市東区古川町4-12
氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名）
㈱新潟建設 代表取締役 建設太郎
電話番号 025-123-4567

本用紙は、申請1件につき、1枚使用してください。

広告物等の点検結果を次のとおり報告します。今後とも補修その他必要な管理を怠らず、広告物等を良好な状態に保持します。

表示又は設置場所	新潟市東区古川町4-12					
広告物の種類及び数量	壁面広告2基、野立広告1基、屋上広告1基		点検年月日	令和3年3月31日		
許可番号	新中建 3130013号		設置年月日	平成30年3月31日		
点検結果	区分	点検内容	異常		異常及び改善の概要	改善
	基礎	1 上部構造の全体の傾斜，ぐらつき	有	無		済
		2 基礎のクラック，防水層の裂傷等の異常	有	無		済
	支持部	1 鉄骨のさび発生，塗装の老朽化	有	無	発錆部ケレン、防錆処理の上再塗装	済
		2 鉄骨接続部（溶接部・プレート）の腐食，変形，隙間	有	無		済
		3 鉄骨接続部（ボルト）のゆるみ，欠落	有	無		済
	取付部	1 アンカーボルト・取付部プレートの腐食，変形	有	無		済
		2 ベース周辺・コーキングの老朽化，溶接部の劣化	有	無		済
		3 取付対象部（柱・壁・スラブ）取付部周辺の異常	有	無		済
	広告板・文字	1 広告板面・文字等のひどい汚れ，変色，さび	有	無		済
		2 広告板面・文字等の破損，変形，ビス等の欠落	有	無	盤面めくれの為、再固定	済
		3 枠組み部材の破損，ねじれ	有	無		済
	照明装置	1 蛍光灯・照明灯・LEDの不点，ネオン管の不発光	有	無		済
		2 照明器具・LEDの取付部の破損，変形，さび，漏水	有	無		済
		3 ネオン管・サポート類の破損	有	無		済
		4 ネオントランス・その周辺の損傷，接続不良	有	無		済
	分電盤	1 分電盤の腐食，破損	有	無		済
		2 電源配線経路の腐食，破損	有	無	該当なし	済
		3 安全ブレーカー・タイムスイッチ等の劣化，損傷	有	無		済
	その他	1 避雷針の突針部・導線固定部の腐食，損傷	有	無		済
		2 図面との相違の有無	有	無		済
		3 その他点検した事項	有	無		済
	（ ）					

異常有の場合は、改善の上、改善済にチェックして下さい。
※改善されない場合許可することはできません

該当する点検項目がない場合は、「該当なし」と記入して下さい。

特記事項

上記のとおり相違ありません。

管理者（点検者）

住所 新潟市西区学校町通123
氏名 広告 次郎
資格の名称 屋外広告士

電話番号 025-012-3456